



ЗАПИСНИК О ОШТЕЋЕЊУ ВОЗИЛА AK 21714/23

Ime i prezime (naziv) i adresa vlasnika Ime i prezime (naziv) i adresa korisnika		Opštinska uprava opštine Odžaci Knez Mihajlova 24 Odžaci		
Marka	SKODA	Godina proizv.	Datum 1. reg.	Predeno km
Model	Fabia	2022	03.10.2022.	16802
Tip	Fabia Active	ccm	kW	Broj vrata
Boja	S BELA M	999	59	5
Registarska oznaka	Broj šasiје	Vrsta vozila	Stanje vozila	Vozilo pokretno
SO191-VB	TMBEE6PJXP4017092	Putničko	Prosečno	Ne
Uzrok štete: Udar		Datum štete:	04.09.2023.	
Napomena: sletanja vozila sa kolovoza i udara prednjim delom u prepreku.		Mesto štete:	Odžaci	
		Mesto pregleda:	Ratkovo	
		Datum pregleda:	21.09.2023.	

OPIS OŠTEĆENJA

DELOVI ZA ZAMENU

1. OJAČ P REG TABLICE
2. P SPOJLER
3. P VENTILACIONA REŠ
4. MASKA L FARA MAGLE
5. MASKA D FARA MAGLE
6. OPLATA P BRANIKA
7. UPRAV UREĐ SEN RAD
8. MASKA REŠ HLADNJAKA
9. MASKA REŠ HLADNJAKA
10. REŠETKA HLADNJAKA
11. UN D OSLON P BRAN
12. UN L OSLON P BRAN
13. L VOĐICA P BRANIKA
14. D VOĐICA P BRANIKA
15. DO POPR NOS P BRAN
16. P PRIGUŠIVAČ UDARA
17. POKL NOS L BRAVE
18. POKL NOS D BRAVE
19. NOSAČ P BRANIKA
20. L FAR ZA MAGLU
21. D FAR ZA MAGLU
22. L FAR KPL
23. D FAR KPL
24. P POKLOPAC
25. GO BRAVA P HAUBE
26. DO BRAVA P HAUBE
27. P D BLATOBAN
28. P D POTKRILO
29. P L POTKRILO
30. P ZNAK

DELOVI ZA POPRAVKU

1. P L BLATOBAN
2. P L UN BLATOBR KPL
3. P D UN BLATOBR KPL

DELOVI ZA KONTROLU

1. POKL GLAVE CILINDRA[PE]: POKL GLAVE CIL INDRA sa Breg vratilom: KONTROLA

OSTALI RADOVI

MERENJE KAROSERIJE NA STOLU ZA REGLAŽU
PODEŠAVANJE FAROVA
PODEŠAVANJE P SENZORA RADARA
MERENJE VOZILA NAPRED I POZADI OBUHVATA:
PODEŠAVANJE RAZMAKA P TOČKOVA
PODEŠAVANJE NAGIBA P TOČKOVA



ЗАПИСНИК О ОШТЕЋЕЊУ ВОЗИЛА AK 21714/23

DELOVI ZA ZAMENU

31. P ZAŠT IZOL PROSTIR
32. PRIČ GAR IZOLACIJE
33. POKLOP UŠKE ZA VUČU
34. DO USM VAZD ŽAL HLAD
35. GO USM VAZD ŽAL HLAD
36. DO ZAPTIVKA
37. GO ZAPTIVKA
38. ŽALUZINA HLADNJAKA
39. ŽALUZ HLADNJAKA KPL
40. P D VOĐICA
41. P SENZOR AIRBAGA
42. P GO DOVOD VAZDUHA
43. DOVOD VAZDUHA P DO
44. NOSAČ P BRAVE
45. DRŽAČ P BRAVE
46. ZAŠT DOVODA VAZDUHA
47. GO FIL VAZ P NOS BRA
48. ZVUČNA IZOLACIJA
49. L SP DRŽAČ NOS BRAVE
50. D SP DRŽAČ NOS BRAVE
51. REZ ZA PRANJE STAKLA
52. OPLATA AKUMULATORA 49Ah
53. KONZOLA AKUMULATORA
54. DO DRŽAČ CENTR ELEK
55. POKLOPAC KUTIJE OSIG
56. GO POKL KUTIJE OSIG
57. DO DRŽ KUTIJ OSIGUR
58. FILTER ZA VAZDUH KPL
59. REZONATOR
60. VOĐICA USISA VAZDUHA
61. USISNA CEV VAZD FILT
62. D LEŽAJ MOTORA
63. P KONZOLA MOTOR
64. USISNI NAGLAVCI
65. D POLUOSOVINA
66. NOSAČ AGREGATA
67. Z OSLOMAC MOTORA
68. LEŽAJ MENJAČA
69. L KONZOLA MENJAČA
70. KOMANDNA TABLA
71. AIRBAG SUVOZAČA
72. AIRBAG VOZAČA
73. KLIZNI PRSTEN
74. P L SIGURNOSNI POJAS
75. P D SIGURNOSNI POJAS
76. UPRAV UREĐAJ AIRBAGA
77. KONDENZATOR
78. HLADNJAK ZA VODU
79. ULOŽAK BOCE SUŠAČA
80. DO D DRŽAČ HLADNJAKA
81. DO L DRŽAČ HLADNJAKA

DELOVI ZA POPRAVKU



ZAPISNIK O OŠTEĆENJU VOZILA AK 21714/23

DELOVI ZA ZAMENU

- 82. EL VENTILAT KPL
- 83. EKSPANZ SUD HLADNJ
- 84. CREVO ISPARIV/KOND
- 85. CREVO KOMP/KOND
- 86. DRŽAČ GO L HLADNJAKA
- 87. GO D DRŽAČ HLADNJAKA
- 88. GO I DO CREVO HLADNJ
- 89. NOSAČ LEŽAJA D MOTOR
- 90. P L OSLOMAC
- 91. P D OSLOMAC
- 92. VEN REZ ZA AKT UGALJ
- 93. SEPARATOR ULJA
- 94. PRSTEN VENTILATORA

DELOVI ZA POPRAVKU

Potrebno vreme za popravku:

RAD	FARBANJE	UKUPNO (N/Č)
36.50	8.80	45.30
*Materijal za farbanje/lakiranje:		

Zapažanja i napomene:

Ispitati ekonomsku opravdanost popravke ovako havariisanog vozila. Zapisnik sačinjen bez uvida u zapisnik MUP-a.

Napomena: Ovim zapisnikom utvrđuju se samo oštećenja, a ne i obaveze DUNAV OSIGURANJA a.d.o. Kada se utvrdi obaveza DUNAV OSIGURANJA a.d.o. nadoknadiće se samo troškovi opravke onih oštećenja koja su konstatovana ovim zapisnikom. Za opravku i zamenu delova koji su oštećeni u ovom štetnom događaju, a nisu obuhvaćeni ovim zapisnikom oštećenik i/ili izvođač radova su dužni da pozovu predstavnika DUNAV OSIGURANJA a.d.o. radi sačinjavanja dopunskog zapisnika o oštećenju vozila.

Procenitelj:
Branislav Pejnović

Vlasnik vozila:
Opštinska uprava
opštine Odžaci