

ZAPISNIK

O PROCENI REALNE VREDNOSTI UPOTREBLJAVANOG VOZILA

Broj	PV-1666/24
Datum	07.08.2024.

ID oznaka **TMBEE6PJXP4017092**

1. PODACI O VOZILU

Marka, tip i model: **ŠKODA FABIA ACTIVE 1.0 SRE** reg. oznaka **Š0191-VB**

Oblik karoserije **AB**

Radna zapremina **999** ccm, snaga **59** kW

Osovinski razmak **-** Nosivost **-**

Šifra u cenovniku **201378832303** cena novog vozila u cenovniku **1.704.306,00**

- X **-** (koeficijent izmene

od **201** god.)= **1.704.306,00** dinara.

(Cene vozila u Katalogu su obračunate po kursu 1€=117,5708 dinara)

2. STANJE VOZILA

Datum prve registracije **03.10.22** god. proizvodnje **2022**

Pređeno km **NIJE UTVRĐENO**

Izgled i očuvanost: natprosečno, prosečno, ispod proseka

Oštećenja: prema zapisniku o proceni stanja vozila

3. OBRAČUN VREDNOSTI VOZILA

Cena novog vozila **1.704.306,00** dinara

Vrednost za starost od **1** godina i **10** meseci **74,0** %

Ispravka za pređeno više ili manje kilometara **-** km **-** %

Ponuda i potražnja na tržištu **30,0** %

Način eksploatacije i broj prethodnih vlasnika **-** %

Investiciona ulaganja **-** %

Opšte stanje vozila **-65,0** %

UKUPNO **39,0**

Vrednost vozila **1.704.306,00** X **39,0** % = **664.679,34** dinara
(cena novog vozila)

NAPOMENA: navedena cena je sa uračunatim PDV-om

- realna procena vozila je izvršena za potrebe DALJA PRODAJA, i nije upotrebljiva za druge svrhe.

Slovima: **ŠESTOŠEDESETČETIRIHILJADEŠESTOSEDAMDESETDEVETDINARA I 34/100**

U BEOGRADU





www.amss-cmv.co.rs

ZAPISNIK O PROCENI STANJA VOZILA

Svrha procene vozila DALJA PRODAJA

Broj PV-1666/24
Datum 07.08.2024.

Vrsta voz.	M1	Marka	ŠKODA	Tip	FABIA ACTIVE 1.0 SRE	ID oznaka	TMBEE6PJXP4017092
Reg. ozn.	SO191-VB	DPR	03.10.22	God	2022	Motor	
Oblik karoserije		Boja vozila		Br. vrata	Broj pred km	kW	cm ³
AB		BELA		5	NIJE UTVRĐENO	59	999
							Transmisija
							M5

DELOVI ZA ZAMENU

-BRANIK P KPL + REŠETKA
-ŠINA BRANIK P, KPL
-KRAJEVI KRAKA POLUŠASIJE PREDNJI L+D
-NOSAČ BRAVE KPL
-POKLOPAC MOT.PROSTORA KPL
-PVC OBLUGA MOTORA DONJA
-HLADNJAK RASH+ TEČNOSTI + HLADNJAK KLIME+VENTILATOR+VOĐOVI
-AIRBAG PL+PD+PREDNJI POJASEVI KPL+ RAČUNAR AIRBAG-A
-INSRUMENT TABLA
-FAR L+D
-FAR ZA MAGLU L+D
-MOT.PROSTOR-POGONSKI AGREGAT OŠTEČENI DELOVI
-KUCIŠTE FILTERA ZA VAZDUH +VOĐOVI
-USISNA GRANA KPL
-FILTER ZA ULJE
-NOSAČI MOTORA
-EKSPANZIONA POSUDA
-KRAJ KRAKA POLUŠASIJE L+D

DELOVI ZA OPRAVKU

-BRANIK Z-DELIMIČNO FARBANJE
-BLATOBRAK PD

F -deo za farbanje
DF -deo za delimično farbanje
LD -lako deformisan deo
SD -srednje deformisan deo
TD -teže deformisan deo
Z -deo za zamenu
K -korodija
I -potrebno ispitivanje

DELOVI ZA ISPITIVANJE

-PROVERA GEOMETRIJE VOZILA
-PROVERA ELEMENATA OSLANJANJA I UPRAVLJANJA NA PREDNJOJ OSOVINI
-KOMPRESOR KLIME
-ALTERNATOR
-POGONSKI AGREGAT+menjač

KLIMA UREĐAJ POTREBAN SERVIS+OPRAVKA

UNUTRAŠNJOŠT: -PRLJAVA
-AKTIVIRANI PREDNJI AIRBAG-ovi

SVETLOSNA SIGNALIZACIJA I ELEKTRIČNI UREĐAJI: NIJE ISPITANO
-PREDNJA SVETLOSNA GRUPA OŠTEČENA

POGONSKI AGREGAT: -TEŽE OŠTEČEN U PREDNJEM DELU + POMERENI NOSAČI
-POTREBNA DEFEKTAŽA

TOČKOVI / PNEUMATICI: -ZD PNEUMATIK ZA ZAMENU

SISTEM ZA OSANJANJE	NIJE ISPITANO
SISTEM ZA UPRAVLJANJE	NIJE ISPITANO
SISTEM ZA KOCENJE	NIJE ISPITANO
TRANSMISIJA	NIJE ISPITANO
SERVIS	POTREBAN

NAPOMENE: -VOZILU TEŽE HAVARISANO U PREDNJEM DELU
-VOZILU NEPOKRETNOST

